


PROGRAMA GAS DE CAMISEA

RESPONSABLE: Ing. Carlos A. Guillen Pantigozo

Apoyo: Ing. Cristhian O. Camacho Hermoza

AMBITO DE INTERVENCION:



PARAMETROS - CALIDAD DE AGUA - PROYECTOS DE HIDROCARBUROS

FISICOQUÍMICOS	MICROBIOLÓGICOS
pH	Fitoplancton
Temperatura	Coliformes Totales
Conductividad	Coliformes Termotolerantes
Oxígeno Disuelto	Escherichia Coli
DBO ₅	
Sólidos Totales en Suspensión	
Aceites y Grasas	
Hidrocarburos Totales de Petróleo	
Metales Pesados: (As, Cd, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn)	

MONITOREOS PERIODICOS

CUENCA DEL URUBAMBA

Alto Urubamba

- ☐ Vilcanota
- ☐ Yanatile
- ☐ Kumpirushiato
- ☐ Manugali
- ☐ Mantalo
- ☐ Yavero
- ☐ Yoyato

Bajo Urubamba

- ☐ Timpía
- ☐ Huitricaya
- ☐ Kitaparay
- ☐ Saringabeni
- ☐ Camisea
- ☐ Picha
- ☐ Mipaya
- ☐ Huitricaya
- ☐ Mishahua

MONITOREOS NO PERIODICOS

INCIDENTE KP 91+150



MONITOREOS NO PERIODICOS

MONITOREO RIO CAMISEA JUN 2011

